



MANUAL N°2 FABRICACIÓN SEÑALES

ADVERTENCIA

Señal de seguridad que advierte de peligro.


Estas señales de seguridad tendrán una forma geométrica triangular, con una base horizontal y el vértice opuesto dirigido hacia arriba, con los vértices ligeramente redondeados.

Las señales tendrán un reborde estrecho cuya dimensión será 1/20 del lado mayor.

El color de seguridad empleado será el amarillo, y debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la señal.


El color de contraste negro se empleará para el reborde y el símbolo.

SEÑALES NORMALES - TIPO "GMAS"




DIMENSIONES EN mm.	
L LADO DE LA SEÑAL	P TAMAÑO PLACA
841	1000 x 1000
594	650 x 650
420	450 x 450
297	320 x 320
210	230 x 230
148	160 x 160
105	120 x 120

SEÑALES CON RÓTULO VERTICAL - TIPO "GMAV"



DIMENSIONES EN mm.		
S LADO DE LA SEÑAL	TAMAÑO PLACA	
	L	H
594	650	975
420	460	700
297	330	500
210	230	350
148	175	250
105	130	190

SEÑALES CON RÓTULO HORIZONTAL - TIPO "GMAH"




DIMENSIONES EN mm.		
S LADO DE LA SEÑAL	TAMAÑO PLACA	
	L	H
297	840	340
210	600	240
148	430	170
105	310	120

RÓTULOS - TIPO "GMAR"



DIMENSIONES EN mm.	
TAMAÑO PLACA	
L	H
841	594
594	420
420	297
297	210
210	148
148	105
105	74



DIMENSIONES EN mm.	
TAMAÑO PLACA	
L	H
841	420
594	297
420	210
297	148
210	105
148	74
105	52



GMAS-010*



GMAV-010



GMAH-010



GMAR-010



GMAV-011



GMAH-011



GMAR-011



GMAV-012



GMAH-012




GMAR-012



GMAV-013



GMAH-013



GMAR-013



GMAS-020*



GMAV-020



GMAH-020



GMAR-020



GMAS-030*



**PELIGRO
DE EXPLOSIÓN**

GMAV-030



**PELIGRO
DE EXPLOSIÓN**

GMAH-030

**PELIGRO
DE EXPLOSIÓN**

GMAR-030



**¡PELIGRO!
MATERIAS
EXPLOSIVAS**

GMAV-031



**¡PELIGRO!
MATERIAS
EXPLOSIVAS**

GMAH-031

**¡PELIGRO!
MATERIAS
EXPLOSIVAS**

GMAR-031



**¡PELIGRO!
ZONA DE
VOLADURAS**

GMAV-032



**¡PELIGRO!
ZONA DE
VOLADURAS**

GMAH-032

**¡PELIGRO!
ZONA DE
VOLADURAS**

AR-032



GMAS-040*



**¡PELIGRO!
MATERIAS
CORROSIVAS**

GMAV-040



**¡PELIGRO!
MATERIAS
CORROSIVAS**

GMAH-040

**¡PELIGRO!
MATERIAS
CORROSIVAS**

GMAR-040



**LÍQUIDOS CORROSIVOS
ATENCIÓN A LAS
SALPICADURAS**

GMAV-041



**LÍQUIDOS CORROSIVOS
ATENCIÓN A LAS
SALPICADURAS**

GMAH-041

**LÍQUIDOS CORROSIVOS
ATENCIÓN A LAS
SALPICADURAS**

GMAR-041




GMAS-050*



GMAV-050




GMAH-050




GMAR-050



GMAV-051




GMAH-051




GMAR-051



GMAV-052



GMAH-052



GMAR-052




GMAS-060*



GMAV-060



GMAH-060



GMAR-060



GMAV-061



GMAH-061



GMAR-061




GMAS-070*



GMAV-070



GMAH-070




GMAR-070




GMAV-071



GMAH-071



GMAR-071



GMAS-080*



GMAV-080



GMAH-080



GMAR-080




GMAS-090



GMAV-090



GMAH-090



GMAR-090



GMAS-100



GMAV-100



GMAH-100



GMAR-100



GMAS-110*



**¡ATENCIÓN!
CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO**

GMAV-110



**¡ATENCIÓN!
CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO**

GMAH-110

**¡ATENCIÓN!
CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO**

GMAR-110



GMAS-120*



**¡ATENCIÓN!
CAMPO
MAGNÉTICO**

GMAV-120



**¡ATENCIÓN!
CAMPO
MAGNÉTICO**

GMAH-120

**¡ATENCIÓN!
CAMPO
MAGNÉTICO**

GMAR-120



GMAS-130*



**¡ATENCIÓN!
RIESGO
BIOLÓGICO**

GMAV-130



**¡ATENCIÓN!
RIESGO
BIOLÓGICO**

GMAH-130

**¡ATENCIÓN!
RIESGO
BIOLÓGICO**

GMAR-130



GMAS-140



**¡ATENCIÓN!
ÁREA DE RUIDO
PELIGROSO**

GMAV-140



**¡ATENCIÓN!
ÁREA DE RUIDO
PELIGROSO**

GMAH-140

**¡ATENCIÓN!
ÁREA DE RUIDO
PELIGROSO**

GMAR-140



GMAS-150



**¡ATENCIÓN!
PUESTA A
TIERRA**

GMAV-150




**¡ATENCIÓN!
PUESTA A
TIERRA**

GMAH-150

**¡ATENCIÓN!
PUESTA A
TIERRA**

GMAR-150



GMAS-160*



GMAV-160



GMAH-160



GMAR-160



GMAV-161



GMAH-161



GMAR-161



GMAV-162



GMAH-162



GMAR-162



GMAV-163



GMAH-163



GMAR-163



GMAV-164



GMAH-164



GMAR-164



GMAS-170




GMAV-170



GMAH-170



GMAR-161



GMAS-180



GMAV-180



GMAH-180



GMAR-161



GMAS-190



GMAV-190



GMAH-190




GMAR-161




GMAS-200




GMAV-200



GMAH-200



GMAR-200




GMAS-210



GMAV-210



GMAH-210



GMAR-210



GMAS-220*



**¡ATENCIÓN!
BAJA
TEMPERATURA**

GMAV-220



**¡ATENCIÓN!
BAJA
TEMPERATURA**

GMAH-220

**¡ATENCIÓN!
BAJA
TEMPERATURA**

GMAR-220



GMAS-230



**¡ATENCIÓN!
ALTA
TEMPERATURA**

GMAV-230



**¡ATENCIÓN!
ALTA
TEMPERATURA**

GMAH-230

**¡ATENCIÓN!
ALTA
TEMPERATURA**

GMAR-230



GMAS-240



**¡ATENCIÓN!
LÍQUIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAV-240



**¡ATENCIÓN!
LÍQUIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAH-240

**¡ATENCIÓN!
LÍQUIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAR-240



GMAS-250



**¡ATENCIÓN!
SÓLIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAV-250



**¡ATENCIÓN!
SÓLIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAH-250

**¡ATENCIÓN!
SÓLIDOS A ALTA
TEMPERATURA**

GMAR-250



GMAS-260



**¡PELIGRO!
EXPULSIÓN
DE MATERIAL
INCANDESCENTE**

GMAV-260



**¡PELIGRO!
EXPULSIÓN
DE MATERIAL
INCANDESCENTE**

GMAH-260

**¡PELIGRO!
EXPULSIÓN
DE MATERIAL
INCANDESCENTE**

GMAR-260



GMAS-270



**¡PRECAUCIÓN!
PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS**

GMAV-270



**¡PRECAUCIÓN!
PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS**

GMAH-270



**¡PRECAUCIÓN!
PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS**

GMAR-270



GMAS-280



**¡PELIGRO!
ALTA PRESIÓN**

GMAV-280



**¡PELIGRO!
ALTA PRESIÓN**

GMAH-280



**¡PELIGRO!
ALTA PRESIÓN**

GMAR-280



GMAS-290



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAV-290



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAH-290



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAR-290



GMAS-300



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAV-300



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAH-300



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

GMAR-290



GMAS-310



**¡ATENCIÓN!
RIESGO
DE CORTE**

GMAV-310



**¡ATENCIÓN!
RIESGO
DE CORTE**

GMAH-310



**¡ATENCIÓN!
RIESGO
DE CORTE**

GMAR-310



GMAS-320



**¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS!**

GMAV-320



**¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS!**

GMAH-320

**¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS!**

GMAR-320



GMAS-330



**¡ATENCIÓN!
SIERRA
RIESGO DE CORTE**

GMAV-330



**¡ATENCIÓN!
SIERRA
RIESGO DE CORTE**

GMAH-330

**¡ATENCIÓN!
SIERRA
RIESGO DE CORTE**

GMAR-330



GMAS-340



**¡ATENCIÓN!
SIERRA
PELIGRO DE CORTE**

GMAV-340



**¡ATENCIÓN!
SIERRA
PELIGRO DE CORTE**

GMAH-340

**¡ATENCIÓN!
SIERRA
PELIGRO DE CORTE**

GMAR-340



GMAS-350



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS
PUNZANTES**

GMAV-350



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS
PUNZANTES**

GMAH-350

**¡ATENCIÓN!
OBJETOS
PUNZANTES**

GMAR-350



GMAS-360



**¡ATENCIÓN!
MÁQUINA EN
REPARACIÓN**

GMAV-360



**¡ATENCIÓN!
MÁQUINA EN
REPARACIÓN**

GMAH-360

**¡ATENCIÓN!
MÁQUINA EN
REPARACIÓN**

GMAR-360



GMAS-370



**¡PELIGRO!
SUELO FRÁGIL**

GMAV-370



**¡PELIGRO!
SUELO FRÁGIL**

GMAH-370

**¡PELIGRO!
SUELO FRÁGIL**

GMAR-370



GMAS-380



**¡PRECAUCIÓN!
SUELO
RESBALADIZO**

GMAV-380



**¡PRECAUCIÓN!
SUELO
RESBALADIZO**

GMAH-380

**¡PRECAUCIÓN!
SUELO
RESBALADIZO**

GMAR-380



GMAS-390*



**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS A
DISTINTO NIVEL**

AV-390



**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS A
DISTINTO NIVEL**

AH-390

**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS A
DISTINTO NIVEL**

AR-390



GMAS-400



**¡PELIGRO!
EXCAVACIONES**

GMAV-400



**¡PELIGRO!
EXCAVACIONES**

GMAH-400

**¡PELIGRO!
EXCAVACIONES**

GMAR-400



GMAS-410*



**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS AL
MISMO NIVEL**

GMAV-410



**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS AL
MISMO NIVEL**

GMAH-410

**¡ATENCIÓN!
CAÍDAS AL
MISMO NIVEL**

GMAR-410



GMAS-420



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAV-420



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAH-420

**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAR-420



GMAS-430



**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAV-430



**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAH-430

**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAR-430



GMAS-440



**ZONA DE
OBRAS**

GMAV-440



**ZONA DE
OBRAS**

GMAH-440

**ZONA DE
OBRAS**

GMAR-440



GMAS-450*



**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAV-450



**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAH-450

**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAR-450



GMAS-460



**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAV-460



**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAH-460

**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAR-460



GMAS-420



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAV-420



**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAH-420

**¡ATENCIÓN!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

GMAR-420



GMAS-430



**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAV-430



**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAH-430

**¡ATENCIÓN!
BAJA ALTURA**

GMAR-430



GMAS-440



**ZONA DE
OBRAS**

GMAV-440



**ZONA DE
OBRAS**

GMAH-440

**ZONA DE
OBRAS**

GMAR-440



GMAS-450*



**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAV-450



**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAH-450

**¡ATENCIÓN!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

GMAR-450



GMAS-460



**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAV-460



**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAH-460

**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

GMAR-460



GMAS-520*



**¡ATENCIÓN!
PASO DE
CARRETILLAS**

GMAV-520



**¡ATENCIÓN!
PASO DE
CARRETILLAS**

GMAH-520

**¡ATENCIÓN!
PASO DE
CARRETILLAS**

GMAR-520



GMAS-530



**¡PELIGRO!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARRETILLA**

GMAV-530



**¡PELIGRO!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARRETILLA**

GMAH-530

**¡PELIGRO!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARRETILLA**

GMAR-530



GMAS-540



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARGA**

GMAV-540



**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARGA**

GMAH-540

**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE CAÍDA
DE CARGA**

GMAR-540



GMAS-550



**¡PELIGRO!
NO METER EL PIE ENTRE
EL MUELLE Y EL CAMIÓN**

GMAV-550



**¡PELIGRO!
NO METER EL PIE ENTRE
EL MUELLE Y EL CAMIÓN**

GMAH-550

**¡PELIGRO!
NO METER EL PIE ENTRE
EL MUELLE Y EL CAMIÓN**

GMAR-550



GMAS-560



**¡ATENCIÓN!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**

GMAV-560



**¡ATENCIÓN!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**

GMAH-560

**¡ATENCIÓN!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**

GMAR-560



GMAS-570



GMAV-570



GMAH-570



GMAR-570



GMAS-580



GMAV-580



GMAH-580



GMAR-580



GMAS-590



GMAV-590



GMAH-590



GMAR-590



GMAS-600



GMAV-600



GMAH-600



GMAR-600



GMAS-610*

PELIGRO INDEFINIDO