



MANUAL N°3 FABRICACIÓN SEÑALES

OBLIGACIÓN

Señal de seguridad que obliga a un comportamiento determinado.


Estas señales de seguridad tendrán una forma geométrica circular.

Las señales tendrán un reborde estrecho cuya dimensión será 1/20 del diámetro mayor.

El color de seguridad empleado será el azul, y debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la señal.


El color de contraste blanco se empleará para el reborde y el símbolo.

SEÑALES NORMALES - TIPO "GMOS"



DIMENSIONES EN mm.	
D DIÁMETRO DE LA SEÑAL	P TAMAÑO PLACA
841	1000 x 1000
594	650 x 650
420	450 x 450
297	320 x 320
210	230 x 230
148	160 x 160
105	120 x 120

SEÑALES CON RÓTULO VERTICAL - TIPO "GMOV"



DIMENSIONES EN mm.		
D DIÁMETRO DE LA SEÑAL	TAMAÑO PLACA	
	L	H
594	650	975
420	460	700
297	330	500
210	230	350
148	175	250
105	130	190

SEÑALES CON RÓTULO HORIZONTAL - TIPO "GMOH"



DIMENSIONES EN mm.		
D DIÁMETRO DE LA SEÑAL	TAMAÑO PLACA	
	L	H
297	840	340
210	600	240
148	430	170
105	310	120






RÓTULOS - TIPO "GMOR"




DIMENSIONES EN mm.	
TAMAÑO PLACA	
L	H
841	594
594	420
420	297
297	210
210	148
148	105
105	74




DIMENSIONES EN mm.	
TAMAÑO PLACA	
L	H
841	420
594	297
420	210
297	148
210	105
148	74
105	52

**GMOS-010****GMOV-010****GMOH-010****GMOR-010****GMOS-020****GMOV-020****GMOH-020****GMOR-020****GMOS-030****GMOV-030****GMOH-030****GMOR-030****GMOS-040****GMOV-040****GMOH-040****GMOR-040****GMOV-041****GMOH-041****GMOR-041**

**GMOS-050**


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOV-050


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOH-050


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOR-050**GMOS-060**


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PANTALLA
PROTECTORA

GMOV-060


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PANTALLA
PROTECTORA

GMOH-060


USO OBLIGATORIO
DE CASCO Y
PANTALLA
PROTECTORA

GMOR-060**GMOS-070**


USO OBLIGATORIO
DE CASCO
Y GAFAS

GMOV-070


USO OBLIGATORIO
DE CASCO
Y GAFAS

GMOH-070


USO OBLIGATORIO
DE CASCO
Y GAFAS

GMOR-070**GMOS-080**


USO OBLIGATORIO
DE CASCO, GAFAS Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOV-080

USO OBLIGATORIO
DE CASCO, GAFAS Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOH-080


USO OBLIGATORIO
DE CASCO, GAFAS Y
PROTECTORES
AUDITIVOS

GMOR-080**GMOS-090**

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTORES
AUDITIVOS
Y GAFAS







GMOV-090






USO OBLIGATORIO
DE PROTECTORES
AUDITIVOS
Y GAFAS

GMOH-090

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTORES
AUDITIVOS
Y GAFAS


GMOR-090

**GMOS-100****GMOV-100****GMOH-100****GMOR-100****GMOS-110****GMOV-110****GMOH-110****GMOR-110****GMOS-120****GMOV-120****GMOH-120****GMOR-120****GMOS-130****GMOV-130****GMOH-130****GMOR-130****GMOV-131****GMOH-131****GMOR-131**

**GMOS-140****GMOV-140****GMOH-140****GMOR-140****GMOS-150****GMOV-150****GMOH-150****GMOR-150****GMOS-160****GMOV-160****GMOH-160****GMOR-160****GMOS-170****GMOV-170****GMOH-170****GMOR-170****GMOS-180****GMOV-180****GMOH-180****GMOR-180**

**GMOS-190****GMOV-190**


**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES**

GMOH-190

**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES**

GMOR-190**GMOV-191**

**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
PARA MANIPULAR
HIERRO O CHAPA**

GMOH-191

**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
PARA MANIPULAR
HIERRO O CHAPA**

GMOR-191**GMOS-200****GMOV-200**


**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
DIELECTRICOS**

GMOH-200


**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES
DIELECTRICOS**

GMOR-200**GMOS-210****GMOV-210**


**USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
DE SEGURIDAD**

GMOH-210

**USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
DE SEGURIDAD**

GMOR-210**GMOS-220****GMOV-220**

**USO OBLIGATORIO
DE CALZAS**

GMOH-220

**USO OBLIGATORIO
DE CALZAS**

GMOR-220



GMOS-230



USO OBLIGATORIO
DE BOTAS
DIELÉCTRICAS

GMOV-230



USO OBLIGATORIO
DE BOTAS
DIELÉCTRICAS

GMOH-230



USO OBLIGATORIO
DE BOTAS
DIELÉCTRICAS

GMOR-230



GMOS-240



USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
ANTIESTÁTICO

GMOV-240



USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
ANTIESTÁTICO

GMOH-240



USO OBLIGATORIO
DE CALZADO
ANTIESTÁTICO

GMOR-240




GMOS-250




USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
DE SEGURIDAD

GMOV-250




USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
DE SEGURIDAD

GMOH-250



USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
DE SEGURIDAD

GMOR-250



GMOS-260




USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
ANTIVIBRATORIO

GMOV-260



USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
ANTIVIBRATORIO

GMOH-260



USO OBLIGATORIO
DE CINTURÓN
ANTIVIBRATORIO

GMOR-260



GMOS-270



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOV-270



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOH-270



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOR-270



GMOS-280



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOV-280



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOH-280



USO OBLIGATORIO
DE ROPA
PROTECTORA

GMOR-270



GMOS-290




USO OBLIGATORIO DE
DELANTAL Y MANGUITOS
EN MANEJO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

GMOV-290




USO OBLIGATORIO DE
DELANTAL Y MANGUITOS
EN MANEJO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

GMOH-290



USO OBLIGATORIO DE
DELANTAL Y MANGUITOS
EN MANEJO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

GMOR-290




GMOS-300



USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

GMOV-300



USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

GMOH-300



USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

GMOR-300



GMOS-310




USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

GMOV-310




USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

GMOH-310



USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

GMOR-310




GMOS-320




USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
FIJO

GMOV-320



USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
FIJO

GMOH-320






USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
FIJO



GMOR-320

**GMOS-330****GMOV-330**



**ES OBLIGATORIO
LAVARSE
LAS MANOS**

GMOH-330**GMOR-330****GMOS-340****GMOV-340**



**ES OBLIGATORIO
CALZAR
EL CAMIÓN**

GMOH-340**GMOR-340****GMOS-350****GMOV-350**


**ES OBLIGATORIO
ELIMINAR
LAS PUNTAS**

GMOH-350**GMOR-350****GMOS-360****GMOV-360**

**ES OBLIGATORIO
MANTENER
CERRADO**

GMOH-360**GMOR-360****GMOS-370****GMOV-370**

**ES OBLIGATORIO
CERRAR DESPUÉS
DE UTILIZAR**

GMOH-370**GMOR-370**




GMOS-380




**NO OBSTRUIR
LA PUERTA**

GMOV-380




**NO OBSTRUIR
LA PUERTA**

GMOH-380



**NO OBSTRUIR
LA PUERTA**

GMOR-380



GMOS-390




**ES OBLIGATORIO
ENGANCHAR
LAS BOTELLAS**

GMOV-390




**ES OBLIGATORIO
ENGANCHAR
LAS BOTELLAS**

GMOH-390



**ES OBLIGATORIO
ENGANCHAR
LAS BOTELLAS**

GMOR-390



GMOS-400




**APILAR
CORRECTAMENTE**

GMOV-400




**APILAR
CORRECTAMENTE**

GMOH-400




**APILAR
CORRECTAMENTE**

GMOR-400




GMOS-410




**SOLO
MERCANCÍAS**

GMOV-410




**SOLO
MERCANCÍAS**

GMOH-410



**SOLO
MERCANCÍAS**

GMOR-410



GMOS-420




**SOLO
PERSONAS**

GMOV-420



**SOLO
PERSONAS**

GMOH-420




**SOLO
PERSONAS**



GMOR-420

**GMOS-430****GMOV-430**



**PERMITIDO
FUMAR**

GMOH-430**GMOR-430****GMOS-440****GMOV-440**



**ES OBLIGATORIO
APAGAR EL
CIGARRO**

GMOH-440**GMOR-440****GMOS-450****GMOV-450**


**UTILIZAR
EL PASAMANOS**

GMOH-450**GMOR-450****GMOS-460****GMOV-460**

**AL LEVANTAR PESO
ADOPTAR LA POSICIÓN
CORRECTA**

GMOH-460**GMOR-460****GMOS-470****GMOV-470**

**USO OBLIGATORIO
DE CHALECO
REFLECTANTE**

GMOH-470**GMOR-470**



GMOS-480



GMOV-480



GMOH-480



GMOR-480




GMOS-490



GMOV-490



GMOH-490




GMOR-490




GMOS-500



GMOV-500




GMOH-500



GMOR-500

INDICAR DIRECCIÓN DE LA FLECHA



GMOS-510



GMOV-510



GMOH-510



GMOS-520

OBLIGACIÓN GENERAL